


使用上的注意事项

■焊接


1. 基本设计

推荐P.C.B.布局图
请使用双面P.C.B.基板。

(1) 产品侧的面



(2) 背面



焊接注意事项


在印刷电路板上焊接时，请注意以下几点。

- (1) 每个端子都要使用，接地尽可能大。
(接地的方法可能直接影响产品性能的有效发挥。)
- (2) 要确实插入到滤波器端子的根部后方可焊接。
- (3) 布线时应避免电源侧接地端（端子③）和电路侧接地端（端子②, ⑤, ⑥）与其他部分连接。

2. 焊接上的一般注意事项

(1) 有关焊接请参见以下焊接温度曲线。

焊接回流推荐条件



■包装数量

最小单位	100个
每箱最大数量	1,200个